BUREAU OF INDIAN STANDARDS (Southern Regional Office Laboratory)

Our Ref:SROL/Mechanical 28/06/2018

Subject: यांत्रिक नमूनों की भारी कमी /Acute shortage of samples at SROL (Mechanical Section)

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में यांत्रिक नमूनों की भारी कमी हो गई अतः आप से अनूरोध है की निम्नलिखित आईएसएस के नमनूं अधिक से अधिक मात्रा में हमें भेजने का कष्ट करें ।

There is acute shortage of Mechanical samples in the SROL. It is requested to rush Mechanical samples of the ISS given below.

IS 204	IS 1239 Pt 1	IS 2062	IS 3601	IS 7181	IS 4246
IS 205	IS 1341	IS 2347	IS 4148	IS 8329	IS 2556
IS 208	IS 1364	IS 2653	IS 4923	IS 9295	IS 15410
IS 269	IS 1660	IS 2681	IS 4964	IS 9523	IS 8042
IS 280	IS 1783 Pt 1 & 2	IS 3196 Pt 1	IS 455	IS 10325	
IS 651	IS 1786	IS 3575	IS 6003	IS 13422	
IS 15609	IS 459	IS 12818	IS 1489 (Part 1)		

For partial/complete test facility status please refer BIS website.

(Trinadh Kothapalli) OIC (Mechanical)

H (SROL)

Copy to: LPPD

All BOs, All Labs

ITSD- With a request to host on BIS intranet