

अति आवश्यक

भारतीय मानक ब्यूरो  
(दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला)

हमारा संदभा: SROL/Electrical

17/01/2020

बिषय: **SROL** (विद्युत परीक्षण अनुभाग) पर नमूने की भारी कमी

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला के विद्युत परीक्षण अनुभाग में नमूने की भारी कमी हो गई है अतः आप से अनुरोध है की निम्नलिखित आईएसएस के नमूने अधिक से अधिक मात्रा में हमें भेजने का कष्ट करें।

S No	IS No	S No	IS No
1	IS 694	6	IS 398(Part 2)
2	IS 14255	7	IS 398(Part 4)
3	IS 1554(Part 1)	8	IS 398(Part 5)
4	IS 7098 (part 1)	9	IS 9537(Part 3)
5	IS 398(Part 1)	10	IS 4250

पूर्ण/आंशिक परीक्षण सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट देखने की कृपा करें

क. त्रिनाथ

(त्रिनाथ कोतपल्ली)

प्रभारी अधिकारी (विद्युत परीक्षण अनुभाग)

वै. ई. एवं प्रमुख, एस र वो ल 30/1/20  
17/01/2020

प्रतिलिपि: एल पी पी डी

सभी शाखा कार्यालय/सभी प्रयोगशाला

आई टी एस : कृपया इस परिपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पैंर अपलोड करें।

Most urgent

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**(Southern Regional Office Laboratory)**

Our Ref:SROL/Electrical

17/01/2020

Subject: Acute shortage of samples at SROL (Electrical Section)


The following samples may be rushed to SROL as the testing facility remains under-utilized due to shortage of samples:

S No	IS No	S No	IS No
1	IS 694	6	IS 398(Part 2)
2	IS 14255	7	IS 398(Part 4)
3	IS 1554(Part 1)	8	IS 398(Part 5)
4	IS 7098 (part 1)	9	IS 9537(Part 3)
5	IS 398(Part 1)	10	IS 4250

For partial/complete test facility status please refer BIS website.

H(SROL)

*3708*  
*17/01/2020*

  
(Trinadh Kothapalli)  
OIC (Electrical)

Copy to: LPPD  
All BOs, All Labs  
ITSD- With a request to host on BIS intranet