

**अति आवश्यक**

**भारतीय मानक ब्यूरो  
(पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला)**

हमारा संदर्भ: WROL/Elect/19-20/2

09/01/2020

बिषय: पक्षेका प्रयोगशाला के **WROL** (विद्युत परीक्षण अनुभाग) मे नमूने की भारी कमी

पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला के विद्युत परीक्षण अनुभाग मे नमूने की भारी कमी हो गई है अतः आप से अनुरोध है की निम्नलिखित आईएसएस के नमूने अधिक से अधिक मात्रा में हमें भेजने का कष्ट करें।

अनु क्र.	आई एस क्रमांक	अनु क्र.	आई एस No
1	आई एस 371	11	आई एस 3975
2	आई एस 398 (Part 1)	12	आई एस 4250
3	आई एस 398 (Part 2)	13	आई एस 7098 (Part 1)
4	आई एस 398 (Part 4)	14	आई एस 8783 (Part 4 / Sec 1)
5	आई एस 398 (Part 5)	15	आई एस 8783 (Part 4 / Sec 3)
6	आई एस 694	16	आई एस 9537(Part 3)
7	आई एस 1293	17	आई एस 9857
8	आई एस 1554 (Part 1)	18	आई एस 9968 (Part 1)
9	आई एस 2465	19	आई एस 14255
10	आई एस 3854		

नोट : 1) पूर्ण/आंशिक परीक्षण सुविधा के लिए **भारतीय मानक ब्यूरो** की वेबसाइट देखने की कृपा करें।

(अद्भूत सिंह)

प्रभारी अधिकारी (विद्युत परीक्षण अनुभाग)

प्रमुख पक्षेका प्रयोगशाला

प्रतिलिपि: एलपीपीडी

सभी शाखा कार्यालय, सभी प्रयोगशालाओं

आईटीएसडी- एक अनुरोध के साथ बीआईएस वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

**Most Urgent**

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS  
Western Regional Office Laboratory  
(Electrical Section)**

Our Ref: WROL/Elect/19-20/2

09/01/2020

Subject: Acute shortage of samples at WROL (Electrical)

The samples of following ISS may be rushed to WROL (Electrical Section) as the testing facility remains under-utilized due to shortage of samples:

Sr No	IS No	Sr No	IS No
1	IS 371	11	IS 3975
2	IS 398(Part 1)	12	IS 4250
3	IS 398(Part 2)	13	IS 7098 (Part 1)
4	IS 398(Part 4)	14	IS 8783 (Part 4 / Sec 1)
5	IS 398(Part 5)	15	IS 8783 (Part 4 / Sec 3)
6	IS 694	16	IS 9537(Part 3)
7	IS 1293	17	IS 9857
8	IS 1554 (Part 1)	18	IS 9968 (Part 1)
9	IS 2465	19	IS 14255
10	IS 3854		

**Note:1) For partial/complete test facility status please refer BIS website.**

(Adbhut Singh)  
OIC (E) WROL

HWROL

Copy to: LPPD  
All BOs, All Labs  
ITSD- With a request to host on BIS intranet